

ATTENTION SERVICE TECHNICIAN/ENGINEER

Technical Advisory

Toner for use in Ricoh Aficio 2228C/2232C/2238C-series Color Digital Copier/Printers

To optimize machine performance and minimize toner offsetting and/or poor toner adhesion, Katun recommends using the following Service Program (SP) mode values for Ricoh Aficio 2228C/2232C/2238C-series color DC/P's.

Recommended Service Program (SP) mode values for North America and Europe

Ricoh 2228C/2232C/2238C series

<u>SP Mode</u>	<u>Name</u>	<u>Recommended value</u>
SP1-105-07	H:N_[K]_D_185	185
SP1-105-09	H:N[FC]_S_125	185
SP1-105-11	H:N[FC]_D_125	185
SP1-105-18	P:N_[K]_D_185	160
SP1-105-20	P:N[FC]_S_125	160
SP1-105-22	P:N[FC]_D_125	160
SP1-914-02	Temp._Cor._2 Temp 1_125	0
SP1-914-06	Temp._Cor._2 Temp 2_185	0
SP1-914-07	Temp._Cor._2 Temp 2_125	0
SP1-914-08	Temp._Cor._2 Temp 2_62.5	0
SP1-916-01	Idling_Mode Mode_Set	ON

ATENCIÓN TÉCNICOS/INGENIEROS DE SERVICIO

Recomendaciones técnicas

Toner para uso en copiadoras e impresoras digitales de color Ricoh Aficio 2228C/2232C/2238C

Para optimizar el rendimiento de la máquina y reducir al mínimo los fallos de fijación y/o la adhesión deficiente del toner, Katun recomienda usar los siguientes valores de modo del Programa de Servicio (SP) para las copiadoras e impresoras de color Ricoh Aficio series 2228C/2232C/2238C.

Valores de modo del Programa de Servicio (SP) recomendados para Norteamérica y Europa

Ricoh series 2228C/2232C/2238C

<u>Modo SP</u>	<u>Nombre</u>	<u>Valor recomendado</u>
SP1-105-07	H:N_[K]_D_185	185
SP1-105-09	H:N[FC]_S_125	185
SP1-105-11	H:N[FC]_D_125	185
SP1-105-18	P:N_[K]_D_185	160
SP1-105-20	P:N[FC]_S_125	160
SP1-105-22	P:N[FC]_D_125	160
SP1-914-02	Temp._Cor._2 Temp 1_125	0
SP1-914-06	Temp._Cor._2 Temp 2_185	0
SP1-914-07	Temp._Cor._2 Temp 2_125	0
SP1-914-08	Temp._Cor._2 Temp 2_62.5	0
SP1-916-01	Idling_Mode Mode_Set	ON (Activado)

AVIS AUX TECHNICIENS DE MAINTENANCE

Avis technique

Toner pour les copieurs/imprimantes numérique couleur Ricoh Aficio série 2228C/2232C/2238C

Pour optimiser les performances de la machine et minimiser le maculage par du toner et/ou une faible adhésion du toner, Katun recommande l'utilisation des valeurs suivantes du mode programme de maintenance (PM) pour les imprimantes et copieurs numériques couleur Ricoh Aficio série 2228C/2232C/2238C.

*Valeurs du mode programme de maintenance (PM)
recommandées pour l'Amérique du Nord et l'Europe*

Ricoh série 2228C/2232C/2238C

Mode PM	Nom	Valeur recommandée
SP1-105-07	H:N_[K]_D_185	185
SP1-105-09	H:N[FC]_S_125	185
SP1-105-11	H:N[FC]_D_125	185
SP1-105-18	P:N_[K]_D_185	160
SP1-105-20	P:N[FC]_S_125	160
SP1-105-22	P:N[FC]_D_125	160
SP1-914-02	Temp._Cor._2 Temp 1_125	0
SP1-914-06	Temp._Cor._2 Temp 2_185	0
SP1-914-07	Temp._Cor._2 Temp 2_125	0
SP1-914-08	Temp._Cor._2 Temp 2_62.5	0
SP1-916-01	Idling_Mode Mode_Set	ON

ACHTUNG SERVICETECHNIKER

Technische Empfehlungen

Toner für digitale Farbkopierer/-drucker der Ricoh Aficio-Serien 2228C/2232C/2238C

Um die Maschinenleistung zu optimieren und eine falsche Tonerpositionierung und/oder eine schlechte Tonerhaftung zu minimieren, empfiehlt Katun die folgenden Service Program (SP)-Moduswerte für Digitalkopierer/-drucker der Ricoh Aficio-Serien 2228C/2232C/2238C.

Empfohlene Service Program (SP)-Moduswerte für Nordamerika und Europa

Ricoh 2228C/2232C/2238C-Serien

<u>SP-Modus</u>	<u>Name</u>	<u>Empfohlener Wert</u>
SP1-105-07	H:N_[K]_D_185	185
SP1-105-09	H:N[FC]_S_125	185
SP1-105-11	H:N[FC]_D_125	185
SP1-105-18	P:N_[K]_D_185	160
SP1-105-20	P:N[FC]_S_125	160
SP1-105-22	P:N[FC]_D_125	160
SP1-914-02	Temp._Cor._2 Temp 1_125	0
SP1-914-06	Temp._Cor._2 Temp 2_185	0
SP1-914-07	Temp._Cor._2 Temp 2_125	0
SP1-914-08	Temp._Cor._2 Temp 2_62.5	0
SP1-916-01	Idling_Mode Mode_Set	ON

ALL'ATTENZIONE DEL PERSONALE TECNICO

Consulenza tecnica

Toner per uso in copiatrici/stampanti digitali a colori Ricoh Aficio serie 2228C/2232C/2238C

Per ottimizzare l'efficienza della macchina e ridurre al minimo i problemi di offsetting e/o scarsa adesione del toner, Katun suggerisce di adottare le seguenti modalità del programma di assistenza (SP) per copiatrici/stampanti digitali a colori Ricoh Aficio 2228C/2232C/2238C

Valori suggeriti per il Programma di Assistenza (SP) in Nord America ed Europa

Ricoh serie 2228C/2232C/2238C

<u>Modalità SP</u>	<u>Nome</u>	<u>Valore suggerito</u>
SP1-105-07	H:N_[K]_D_185	185
SP1-105-09	H:N[FC]_S_125	185
SP1-105-11	H:N[FC]_D_125	185
SP1-105-18	P:N_[K]_D_185	160
SP1-105-20	P:N[FC]_S_125	160
SP1-105-22	P:N[FC]_D_125	160
SP1-914-02	Temp._Cor._2 Temp 1_125	0
SP1-914-06	Temp._Cor._2 Temp 2_185	0
SP1-914-07	Temp._Cor._2 Temp 2_125	0
SP1-914-08	Temp._Cor._2 Temp 2_62.5	0
SP1-916-01	Idling_Mode Mode_Set	ON

ATENÇÃO TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/ENGENHEIRO

Recomendação técnica

Toner para uso nas impressoras /copiadoras digitais a cores Ricoh Aficio 2228C/2232C/2238C

Para otimizar o desempenho do equipamento, além de minimizar o offset e/ou fraca aderência de toner, a Katun recomenda usar os seguintes valores do modo do Programa de Serviço (PS) para as impressoras/copiadoras digitais a cores Ricoh Aficio 2228C/2232C/2238C.

*Valores do modo de Programa de Serviço (PS) recomendados para a
América do Norte e Europa para a*

Ricoh 2228C/2232C/2238C series

<u>Modo PS</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor recomendado</u>
SP1-105-07	H:N_[K]_D_185	185
SP1-105-09	H:N[FC]_S_125	185
SP1-105-11	H:N[FC]_D_125	185
SP1-105-18	P:N_[K]_D_185	160
SP1-105-20	P:N[FC]_S_125	160
SP1-105-22	P:N[FC]_D_125	160
SP1-914-02	Temp._Cor._2 Temp 1_125	0
SP1-914-06	Temp._Cor._2 Temp 2_185	0
SP1-914-07	Temp._Cor._2 Temp 2_125	0
SP1-914-08	Temp._Cor._2 Temp 2_62.5	0
SP1-916-01	Idling_Mode Mode_Set	Ligado

ВНИМАНИЮ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТЕХНИКА/ИНЖЕНЕРА

Техническая рекомендация

Тонер для использования в цветных цифровых копирах/принтерах Ricoh Aficio серий 2228C/2232C/2238C

Для оптимизации производительности и сведения к минимуму смещения и/или плохого сцепления тонера, компания Katun рекомендует использовать следующие значения режимов Сервисной программы (Service Program, SP) для цветных цифровых копиров/принтеров Ricoh Aficio серий 2228C/2232C/2238C.

Рекомендованные значения режимов Сервисной программы (SP) для Северной Америки и Европы

Ricoh серии 2228C/2232C/2238C

Режим SP	Название	Рекомендованное значение
SP1-105-07	H:N_[K]_D_185	185
SP1-105-09	H:N[FC]_S_125	185
SP1-105-11	H:N[FC]_D_125	185
SP1-105-18	P:N_[K]_D_185	160
SP1-105-20	P:N[FC]_S_125	160
SP1-105-22	P:N[FC]_D_125	160
SP1-914-02	Temp._Cor._2 Temp 1_125	0
SP1-914-06	Temp._Cor._2 Temp 2_185	0
SP1-914-07	Temp._Cor._2 Temp 2_125	0
SP1-914-08	Temp._Cor._2 Temp 2_62.5	0
SP1-916-01	Idling_Mode Mode_Set	ВКЛ